

日産

2011年10月7日現在

5店

2009年 7月24日 11時
販売会社 002 日産プリンス名古屋 高蔵寺店

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

車種 セレナ 車検月 指定空気圧 前後220kPa
気温 32.0度 平均気温 27.9度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	211	232	209	222
平均気温27.9度	205	226	203	216
指定空気圧	-15	6	-17	-4
評価	バラツキ	OK	バラツキ	バラツキ
バラツキ	右後 -21		右後 -23	右後 -10

気温補正 -6kPa
差10kPa以上
バラツキ

2009年 8月10日 12時00分
販売会社 011 愛知日産 春日井インター

日常点検実施	実施	あり	なし	毎日 記録なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし	
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月	未確認

エクストレルディーゼル 車検月 2月・8月 指定空気圧 前230後210
気温 30.0度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	260	237	261	239
平均気温28.6度	259	236	260	238
指定空気圧	29	26	30	28
評価	上限界OK	上限界OK	上限界OK	上限界OK
バラツキ				

気温補正 -1kPa
13%
上限界OK

2010年 2月8日 10時
販売会社 026 プリンス名古屋 春日井

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

フェアレディZ 車検月 3月 指定空気圧 前後240
気温 8.1度 平均気温 5.2度 タイヤサイズ 225-50-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	244	236	234	236
平均気温5.2度	240	232	230	232
指定空気圧	0	-8	-10	-8
評価	OK	OK	左右差10	OK
バラツキ			調整ミス?	

気温補正 -4kPa
-5%以内

※出川独自の実施

2010年 8月31日 10時
 販売会社 035 愛知日産 守山

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

エルグランド 車検月 8月 指定空気圧 前後240
 気温 35.0度 平均気温 27.3度 タイヤサイズ 225-55-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	250	245	210	256
平均気温7.7度	239	234	199	245
指定空気圧	-1	-6	-41	5
評価	OK	OK	不足	OK
バラツキ				左右バラツキ

気温補正 -11kPa

-20%以内

未点検の疑い

2011年 10月7日 14時
 販売会社 041 プリンス名古屋 守山旭

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

※守山店独自の実施

※守山店独自の実施

リーフ 車検月 9月 指定空気圧 前後250
 気温 24.4度 平均気温 20.3度 タイヤサイズ 205-55-16

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	275	266	271	270
平均気温20.4度	261	260	265	264
指定空気圧	11	10	15	15
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

気温補正 -6kPa

+10%以内

※点検時直射日光に当たって状態