

フォルクスワーゲン 2011年4月13日現在

2店(1店2回)

2009年 8月12日 14時00分

販売会社 016 DUO 守山

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

シロッコ 車検月 5月・11月 指定空気圧 前後230

気温 34.5度 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 235-45-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪	
空気圧	309	307	314	304	気温補正 -9kPa
平均気温28.5度	300	298	305	295	
指定空気圧	70	68	75	65	
評価 2人乗り	過多	過多	過多	過多	15~30%
評価 5人乗り	過多	OK	過多	OK	過多
評価 5人荷物	過多	OK	過多	OK	前後差に問題
バラツキ					前後差に問題



指定空気圧		
2人乗車	前230後230	過多
4人乗車	前230後260-270	過多
4人乗車荷物	前250後290	OK

ゴルフ 車検月 4月・10月 指定空気圧 前後230
 気温 34.5度 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 225-45-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪	
空気圧	262	257	261	260	気温補正 -9kPa
平均気温28.5度	253	248	252	253	
指定空気圧	23	18	22	23	10%以内
評価 2人乗り	OK	3	OK	OK	
評価 5人乗り	OK	やや不足	OK	やや不足	前後差に問題
バラツキ					



指定空気圧		
2人乗車	前230後230	
5人乗車	前250後260-270	適切
5人乗車荷物	前250後300	

2009年 9月24日 14時00分

販売会社 020 DUO

春日井

日常点検実施 実施
 タイヤゲージ校I 実施
 空気圧点検 実施

あり	なし
あり	なし
毎月	6ヶ月

ゴルフ 車検月 4月・10月 指定空気圧 2人=前後200
 気温 34.5度 平均気温 31.8度 タイヤサイズ 205-55-16

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	246	246	241	247
平均気温22.7度	233	233	228	234
指定空気圧	33	33	28	34
評価 2人乗り	過多	過多	過多	過多
評価 5人乗り	OK	やや不足	OK	やや不足
評価 5人荷物	OK	不足	OK	不足
バラツキ				

気温補正 -7kPa

2人乗=やや過多

5人乗=後輪不足

前後差に問題

前後差に問題



指定空気圧

2人乗車 前200後220

5人乗車 前220後250

5人乗車荷物 前220後270

前後差に問題

ゴルフGTI 車検月 9月・3月 指定空気圧 2人=前後260
 気温 34.5度 平均気温 31.8度 タイヤサイズ 225-45-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	263	259	260	261
平均気温22.7度	250	248	255	254
指定空気圧	24	21	25	24
評価 2人乗り	OK	OK	OK	OK
評価 5人乗り	不足	不足	不足	不足
評価 5人荷物	不足	不足	不足	不足
バラツキ				

気温補正 -7kPa

5人乗=不足

5人乗=後輪不足



指定空気圧

2人乗車 前260後260

5人乗車 前280後280

5人乗車荷物 前280後300

適切

2011年 4月13日 14時00分

販売会社 040 DUO

春日井

日常点検実施 実施

あり なし

前回から改善なし

タイヤゲージ校正 実施

あり なし

空気圧点検 実施

毎月 6ヶ月

トウアレグハイブリッド

車検月 3月

指定空気圧 2人=前後230・250

気温 21.8度

平均気温 14.6度

タイヤサイズ 265-50-19

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	314	312	313	299
平均気温14.6度	303	301	302	288
指定空気圧	73	51	72	38
評価 2人乗り	超過多	過多	超過多	やや多い
評価 5人乗り	過多	やや多い	過多	OK
評価 5人荷物	過多	OK	過多	OK
バラツキ	前後問題	左右問題	前後問題	左右問題

気温補正 -11kPa

2人乗=超過多

指定空気圧無視

指定空気圧無視

指定空気圧無視



指定空気圧

2人乗車 前230後250

5人乗車 前250後280


5人乗車荷物 前250後300

前後差に問題

前後差に問題

前後差に問題

タイヤ空気圧モニタリングシステム



警告

設定空気圧

注意警告

-0.2bar(-20kPa)

不足警告

-0.5bar(-50kPa)

走行中止警告

-1.4bar(-140kPa)

※SUV車は砂浜や砂漠を走行する時に

スタックを防ぐために低圧にして走行する
場合がある。

パンク警告

急激な低下

過多警告

無(問題+50kPa)

設定空気圧(警告基準) ※2人乗車設定がされた状態

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
点検空気圧	314	312	313	299
表示空気圧	320	320	320	300
結果	非常に正確			