

BMW320d

ブリジストン ER300RFT (205-60-16)

ランフラット

指定空気圧 前240kPa 後260kPa

注意:平均気温は気象庁のデータに1度プラス

2104年

TPMS : オレンジ

日時	時間	平均気温	気温	右前	右後	左前	左後	距離	備考
12月29日	7:30	6.8	-1.7	250	270	250	270	10096	調整 : +10kpa
<b>補正值</b>		<b>平均気温時</b>		6.2	258	278	258	278	平均時 : +18kPa
1月31日	7:00	5.2	5.0	253	275	255	275	10395	自然△3kPa
2月28日	6:20	7	8.4	257	278	258	279	11293	自然△1kPa
3月31日	5:40	11.1	9.6	256	278	258	279	11293	自然△2kPa
5月1日	5:15	19.0	8.9	259	281	261	281	13218	自然△3kPa
6月1日	日の出前	22.7	19.0	260	282	262	282	14110	自然△4kPa
6月30日	4:30	24.6	19.2	256	278	257	277	14776	自然△4kPa
7月27日	4:50	28.6	26.0	259	281	259	279	15143	自然△4kPa
8月31日	5:50	26.9	22.2	245	266	244	265	16336	自然△10kPa
10月3日	6:20	21.5	22.2	240	262	238	259	18056	自然△6kPa

右前	右後	左前	左後
250	270	248	270
254	274	254	274
258	278	258	280
258	278	258	278
260	282	260	282
262	284	260	282
258	278	256	278
1.5%	260	280	260
4.0%	246	266	244
2.5%	240	262	238

法廷点検後日(前:220 後:240)

10月11日	6:00	20.2	17.6	231	242	226	240	18088	
<b>補正值</b>		<b>平均気温時</b>		234	245	229	243		ややバラツキ
<b>再調整</b>				255	275	255	275		
<b>補正值</b>		<b>平均気温時</b>		258	278	258	278		調整 : +18kpa (前:240 後:260)

<b>10月31日</b>	6:30	20.2	15.8	174	184	175	188	18088	代車116
		平均時	15.1	-26	-36	-25	-32		約30kPa不足
		調整	15.8	210	230	210	2310		調整 : +10kpa

指定 200 220

7月28日計算

補正值	7ヶ月自然漏れ	27.7	9	11	9	9	漏れ 約24kpa 漏れ 約25kpa 平均時 :+22kPa
	7ヶ月自然漏れ	19.8	1	3	1	1	
		2.6	262	284	262	282	

注意：気温1度：1.2kPaで計算

10月3日計算

補正值	9ヶ月自然漏れ	23.9	△10	△8	△12	△11	漏れ 約43.2kpa 漏れ 約39.2kpa 平均時 :±0kPa
	9ヶ月自然漏れ	16.0	△18	△16	△22	△21	
		△0.7	239	261	237	258	

注意：気温1度：1.2kPaで計算

BMW320d

ブリジストン ER300RFT (205-60-16)

ランフラット

2103年

指定空気圧 前240kPa 後260kPa

注意:平均気温は気象庁のデータに1度プラス

日時	時間	平均気温	気温	右前	右後	左前	左後	距離	備考
1月1日	7:10	5.8	-2.2	255	275	255	275	2547	調整 :+15kpa

注意：気温1度：1.2kPaで計算

補正值 平均気温時 6.2 265 285 265 285 平均時 :+25kPa

1月31日	6:30	5.2	-2.2	259	277	258	277	2975	
2月28日	6:20	7	2.1	260	279	261	279	3282	
3月30日	5:40	11.1	9.4	267	287	267	286	3898	
4月28日	5:00	17.2	6.2	260	279	260	279	4301	
5月28日	13:00	22.7	21.5	273	292	273	292		雨上がり

補正值 6ヶ月自然漏れ 23.7 18 17 18 17 漏れ 約11kpa  
1.2 275 294 275 294 平均時 :+35kPa

約9.5kPa増

TPMS : オレンジ

6/6リコール：ホイール交換 & タイヤ内TPMS取付け

6月7日	7:00	22.7	19.5	219	235	219	234	5177	リコール後
6月10日	4:50	23.6	19.9	245	266	245	267	5318	
6月28日	5:00	24.6	20.6	240	261	239	262	5802	
8月2日	5:00	29.1	22.9	232	254	231	254	6945	

右前	右後	左前	左後
218	234	218	232
244	264	242	267
238	260	236	260
232	254	230	254

8月29日	5:30	28.3	21.0	222	243	220	242	7642		256	274	276	276
3ヶ月自然漏れ		1.1		△23	△23	△25	△25		漏れ 約25kpa				
		7.3		231	252	229	251		平均時 : -10kPa				
				255	275	255	275		調整 : +12kpa				
10月1日	5:40	21	21.0	245	265	246	265	8124		245	234	245	234
12月29日	7:30	6.8	-2.2	211	231	209	228	10096		250	270	248	270
3ヶ月自然漏れ		△23.2		△44	△44	△46	△47		漏れ 約16kpa				
		9.0		222	242	220	239		平均時 : -20kPa				
				250	270	250	270		調整 : +10kpa				